# 114年2月份游泳池水質檢驗結果報告

| 鄉鎮 | 場所名稱 | 地址 | 場地名稱 | 採驗日期 | 報告日期 | 總菌落數(<500CFU) | 大腸桿菌數(陰性) | 餘氯(0.5-1PPM) | 酸鹼值(6.5-8) | 綜合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苗栗市 | 大同國小游泳池(委外經營：太格股份有限公司苗栗營業所) | 苗栗縣苗栗市高苗里大同路80號 | 小池 | 1140210 | 1140212 | 2 | 陰性 | 0.92 | 6.88 | 合格 |
| 苗栗市 | 大同國小游泳池(委外經營：太格股份有限公司苗栗營業所) | 苗栗縣苗栗市高苗里大同路80號 | 大池 | 1140210<br>1140213 | 1140212<br>1140213 | 4 | 陰性 | 0.65 | 6.92 | 合格 |
| 苗栗市 | 苗栗巨蛋體育館游泳池(委外經營：山鈺實業有限公司巨蛋游泳池) | 苗栗縣苗栗市國華路1121號b2 | 大池 | 1140213<br>1140218 | 1140213<br>1140221 | 0 | 陰性 | 0.62 | 7.54 | 合格 |
| 苗栗市 | 苗栗巨蛋體育館游泳池(委外經營：山鈺實業有限公司巨蛋游泳池) | 苗栗縣苗栗市國華路1121號b2 | SPA池 | 1140213<br>1140218 | 1140213<br>1140221 | 20 | 陰性 | 0.97 | 6.97 | 合格 |
| 竹南鎮 | 竹南鎮立游泳館 | 苗栗縣竹南鎮新南里永貞路二段198號 | 大池 | 1140218 | 1140221 | 18 | 陰性 | 1 | 7.99 | 合格 |
| 竹南鎮 | 竹南鎮立游泳館 | 苗栗縣竹南鎮新南里永貞路二段198號 | SPA池 | 1140218 | 1140221 | 91 | 陰性 | 0.8 | 8 | 合格 |
| 頭份市 | 頭份市水活力游泳池企業社 | 苗栗縣頭份市忠孝二路3號 | 大池 | 1140212 | 1140214 | 3 | 陰性 | 0.88 | 7.27 | 合格 |
| 頭份市 | 頭份市水活力游泳池企業社 | 苗栗縣頭份市忠孝二路3號 | SPA池 | 1140212 | 1140214 | 7 | 陰性 | 0.81 | 7.57 | 合格 |

1.大腸桿菌數在每一百公撮水中，不得有陽性反應。
2.總菌落數在攝氏三十七度培養二十四小時後，每公撮不得超過五百CFU。
3.酸鹼值應保持在六點五至八之間。
4.自由有效餘氯量應保持在百萬分之零點五至百萬分之一；結合餘氯不得超過百萬分之一或自由有效餘氯的二分之一；戶外泳池自由有效餘氯量上限至百萬分之三。
5.公告內容僅代表當月當次抽驗結果，若不合格則違反苗栗縣營業衛生管理自治條例第15條水質規定，依同法第16條規定，將通知業者限期改善，屆期未改善者(複查不符規定者)，將依法裁處3,000以上15,000元以下罰緩。