114年5月份游泳池水質檢驗結果報告

鄉鎮	場所名稱	地址	場地名稱	採驗日期	報告日期	總菌落數(<500CFU)	大腸桿菌數(陰性)	餘氯(0.5-1PPM)	酸鹼值(6.5-8)	綜合結果
苗栗市	大同國小游泳池(委外經營：太格股份有限公司苗栗營業所)	苗栗縣苗栗市高苗里大同路80號	大池	1140519	114.05.21 114.05.23	24	陰性	0.52	7.4	合格
苗栗市	大同國小游泳池(委外經營：太格股份有限公司苗栗營業所)	苗栗縣苗栗市高苗里大同路80號	SPA池	1140519	114.05.21 114.05.23	217	陰性	0.9	7.32	合格
苗栗市	苗栗巨蛋體育館游泳池(委外經營：山鈺實業有限公司巨蛋游泳池)	苗栗縣苗栗市國華路1121號b2	大池	1140519	114.05.21	2	陰性	0.8	7.7	合格
苗栗市	苗栗巨蛋體育館游泳池(委外經營：山鈺實業有限公司巨蛋游泳池)	苗栗縣苗栗市國華路1121號b2	SPA池	1140519	114.05.21	>500	5	0.04	7.7	不合格
苗栗市	苗栗巨蛋體育館游泳池(委外經營：山鈺實業有限公司巨蛋游泳池)	苗栗縣苗栗市國華路1121號b2	SPA池	114527	**114.06.02 複驗**	>500	102	0.52	7.7	不合格
竹南鎮	竹南鎮立游泳館	苗栗縣竹南鎮新南里永貞路二段198號	大池	1140521	114.05.26	5	陰性	1	7.99	合格
竹南鎮	竹南鎮立游泳館	苗栗縣竹南鎮新南里永貞路二段198號	SPA池	1140521	114.05.26	296	陰性	0.8	8	合格
頭份市	頭份市水活力游泳池企業社	苗栗縣頭份市忠孝二路3號	大池	1140521	114.05.26	0	陰性	0.88	7.27	合格
頭份市	頭份市水活力游泳池企業社	苗栗縣頭份市忠孝二路3號	SPA池	1140521	114.05.26	1	陰性	0.81	7.57	合格
獅潭鄉	獅潭國中游泳池	苗栗縣獅潭鄉新店村21號	游泳池	1140521	114.05.26	0	陰性	0.98	6.6	合格
銅鑼鄉	銅鑼國小游泳池	苗栗縣銅鑼鄉福興村文化街1號	游泳池	1140527	114.06.02	0	陰性	0.98	7	合格

1.大腸桿菌數在每一百公撮水中，不得有陽性反應。
2.總菌落數在攝氏三十七度培養二十四小時後，每公撮不得超過五百CFU。
3.酸鹼值應保持在六點五至八之間。
4.自由有效餘氯量應保持在百萬分之零點五至百萬分之一；結合餘氯不得超過百萬分之一或自由有效餘氯的二分之一；戶外泳池自由有效餘氯量上限至百萬分之三。
5.公告內容僅代表當月當次抽驗結果，若不合格則違反苗栗縣營業衛生管理自治條例第15條水質規定，依同法第16條規定，將通知業者限期改善，屆期未改善者(複查不符規定者)，將依法裁處3,000以上15,000元以下罰緩。