

115年07月份游泳池水質檢驗結果報告

項次	場所名稱	地址	場地名稱	採驗日期	報告日期	總菌落數 (<500CFU)	大腸桿菌 數 (陰性)	餘氯 (0.5-1PPM) 戶外 (0.5-3PPM)	酸鹼值 (6.5-8)	綜合結果
1	竹南鎮立游泳館	苗栗縣竹南鎮新南里永貞路二段198號	大池深水區	115.06.30	115.07.02	9	陰性	0.6	7.33	合格
			SPA	115.06.30	115.07.02	>500	陰性	0.9	7.28	不合格
			SPA	115.07.15	115.07.20	5	陰性	1.0	7.3	合格
2	頭份市水活力游泳池 企業社	苗栗縣頭份市忠孝二路3號	大池	115.06.30	115.07.02	20	陰性	0.7	7.3	合格
			SPA	115.06.30	115.07.02	120	陰性	1.0	7.59	合格
3	苗栗市大同游泳池 (本泳池委 外經營：太格股份有 限公司苗栗營業所)	苗栗縣苗栗市高苗里大同路80號	裡面大池	115.07.08	115.07.13	4	陰性	0.72	7.26	合格
			SPA	115.07.08	115.07.13	5	陰性	0.8	7.8	合格
4	獅潭國中游泳池	苗栗縣獅潭鄉新店村21號	入口處	115.07.07	115.07.09	7	陰性	0.61	6.83	合格
			靠裡面	115.07.07	115.07.09	4	陰性	1.0	6.68	合格
5	大湖國民小學游泳池	苗栗縣大湖鄉大湖村中正路育英巷11號	SPA	115.07.07	115.07.09	0	陰性	1.0	7.02	合格
			大池	115.07.07	115.07.09	0	陰性	1.0	7.01	合格
6	銅鑼國小游泳池	苗栗縣銅鑼鄉福興村文化街1號	裡面	115.07.08	115.07.13	4	陰性	0.6	6.93	合格
			外面	115.07.08	115.07.13	3	陰性	0.73	7.4	合格
7	公館鄉立游泳池 (本泳池委外經營： 喬力達休閒管理有限 公司)	苗栗縣公館鄉館南村仁愛路二段35號	大池	115.07.08	115.07.13	14	陰性	0.90	7.43	合格
			SPA	115.07.08	115.07.13	>500	陰性	0.53	7.33	不合格
			SPA	115.07.22	115.07.27	163	陰性	0.76	6.73	合格
8	苗栗市南勢里聯大二號體育室	苗栗縣苗栗市南勢里聯大二號體育室	前面	115.07.08	115.07.13	1	陰性	0.55	7.3	合格

0	蓮何小世介(聯合入字)	(共教大樓前棟1樓)	裡面	115.07.08	115.07.13	8	陰性	1.00	7.27	合格
9	裕隆游泳池	苗栗縣三義鄉西湖村尖豐公路39-1號	裡面	115.07.14	115.07.17	2	陰性	1.00	6.6	合格
			入口處	115.07.14	115.07.17	1	陰性	0.95	6.5	合格
1. 大腸桿菌數在每一百公撮水中，不得有陽性反應。										
2. 總菌落數在攝氏三十七度培養二十四小時後，每公撮不得超過五百CFU。										
3. 酸鹼值應保持在六點五至八之間。										
4. 自由有效餘氯量應保持在百萬分之零點五至百萬分之一；結合餘氯不得超過百萬分之一或自由有效餘氯的二分之一；戶外泳池自由有效餘氯量上限至百萬分之三										
5. 公告內容僅代表當月當次抽驗結果，若不合格則違反苗栗縣營業衛生管理自治條例第15條水質規定，依同法第16條規定，將通知業者限期改善，屆期未改善者(複查不符規定者)，將依法裁處3,000以上15,000元以下罰鍰。										

