

115年08月份游泳池水質檢驗結果報告

項次	場所名稱	地址	場地名稱	採驗日期	報告日期	總菌落數 (<500CFU)	大腸桿菌 數 (陰性)	餘氯 (0.5-1PPM) 戶外 (0.5-3PPM)	酸鹼值 (6.5-8)	綜合結果
1	竹南鎮立游泳館	苗栗縣竹南鎮新南里永貞路二段198號	大池	115.08.03	115.08.05	0	陰性	1.00	7.33	合格
			SPA	115.08.03	115.08.05	1	陰性	1.00	6.88	合格
2	頭份市水活力游泳池 企業社	苗栗縣頭份市忠孝二路3號	SPA	115.08.03	115.08.05	14	陰性	0.99	6.74	合格
			大池	115.08.03	115.08.05	8	陰性	0.61	7.42	合格
3	苗栗市大同游泳池 (本泳池委外經營：太格股份有限公司苗栗營業所)	苗栗縣苗栗市高苗里大同路80號	大池	115.08.10	115.08.12	6	陰性	0.72	6.73	合格
			SPA	115.08.10	115.08.12	0	陰性	0.52	6.87	合格
4	獅潭國中游泳池	苗栗縣獅潭鄉新店村21號	入門	115.08.05	115.08.10	>500	陰性	0.53	6.67	不合格
			裡面	115.08.05	115.08.10	>500	陰性	0.56	6.87	不合格
			外側	115.08.19	115.08.24	12	陰性	0.58	7.27	合格
			內側	115.08.19	115.08.24	7	陰性	0.90	7.39	合格
5	大湖國民小學游泳池	苗栗縣大湖鄉大湖村中正路育英巷11號	大池	115.08.05	115.08.10	11	陰性	0.60	6.83	合格
			SPA	115.08.05	115.08.10	29	陰性	0.50	7.00	合格
6	銅鑼國小游泳池	苗栗縣銅鑼鄉福興村文化街1號	外面	115.08.12	115.08.14	7	陰性	0.81	7.04	合格
			裡面	115.08.12	115.08.14	13	陰性	0.55	7.27	合格
7	公館鄉立游泳池 (本泳池委外經營：喬力達休閒管理有限公司)	苗栗縣公館鄉館南村仁愛路二段35號	SPA	115.08.10	115.08.12	0	陰性	1.00	7.50	合格
			大池	115.08.10	115.08.12	1	陰性	1.00	7.40	合格
8	蓮荷水世界(聯合大學)	苗栗縣苗栗市南勢里聯大二號體育室 (共教大樓前棟1樓)	大池左	115.08.10	115.08.12	1	陰性	0.66	7.13	合格
			大池右	115.08.10	115.08.12	3	陰性	0.68	7.40	合格

9	裕隆游泳池	苗栗縣三義鄉西湖村尖豐公路39-1號	外面	115.08.12	115.08.14	3	陰性	1.00	7.01	合格
			裡面	115.08.12	115.08.14	1	陰性	1.00	6.80	合格
10	苑裡鎮立游泳池	苑裡鎮客庄里中正路一段32號	左邊	115.08.12	115.08.14	>500	陰性	0.50	6.80	不合格
			右邊	115.08.12	115.08.14	>500	陰性	0.50	7.50	不合格
			左側	115.08.24	115.08.27	4	陰性	1.00	7.15	合格
			右側	115.08.24	115.08.27	6	陰性	1.00	7.30	合格
1. 大腸桿菌數在每一百公撮水中，不得有陽性反應。										
2. 總菌落數在攝氏三十七度培養二十四小時後，每公撮不得超過五百CFU。										
3. 酸鹼值應保持在六點五至八之間。										
4. 自由有效餘氯量應保持在百萬分之零點五至百萬分之一；結合餘氯不得超過百萬分之一或自由有效餘氯的二分之一；戶外泳池自由有效餘氯量上限至百萬分之三										
5. 公告內容僅代表當月當次抽驗結果，若不合格則違反苗栗縣營業衛生管理自治條例第15條水質規定，依同法第16條規定，將通知業者限期改善，屆期未改善者(複查不符規定者)，將依法裁處3,000以上15,000元以下罰鍰。										

