

114年2月份溫泉水質微生物檢驗結果報告

鄉鎮	場所名稱	地址	場地名稱	採驗日期	報告日期	總菌落數 (<500CFU)	大腸桿菌數 (陰性)	綜合結果
泰安鄉	苗栗縣警察局泰安警光山莊	苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山18號	1011房	1140205	1140208	28	陰性	合格
泰安鄉	苗栗縣警察局泰安警光山莊	苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山18號	1012房	1140205	1140208	17	陰性	合格
泰安鄉	竹美民宿	苗栗縣泰安鄉錦水村9鄰35-2號	101房	1140205	1140208	4	陰性	合格
泰安鄉	竹美民宿	苗栗縣泰安鄉錦水村9鄰35-2號	102房	1140205	1140208	11	陰性	合格
泰安鄉	日出溫泉旅館	苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山34號	606房	1140205	1140208	4	陰性	合格
泰安鄉	日出溫泉旅館	苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山34號	608房	1140205	1140208	10	陰性	合格
泰安鄉	湯唯民宿	苗栗縣泰安鄉錦水村10鄰橫龍山72-2號	大眾池1	1140205	1140208	48	陰性	合格
泰安鄉	湯唯民宿	苗栗縣泰安鄉錦水村10鄰橫龍山72-2號	大眾池2	1140205	1140208	6	陰性	合格
泰安鄉	阿湯哥民宿	苗栗縣泰安鄉錦水村10鄰橫龍山72-1號	大眾池1	1140205	1140208	77	陰性	合格
泰安鄉	阿湯哥民宿	苗栗縣泰安鄉錦水村10鄰橫龍山72-1號	大眾池2	1140205	1140208	93	陰性	合格
泰安鄉	湯之美溫泉	苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山59-7號	湯屋206	1140205	1140208	85	陰性	合格
泰安鄉	湯之美溫泉	苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山59-7號	湯屋207	1140205	1140208	54	陰性	合格

1. 大腸桿菌數在每一百公撮水中，不得有陽性反應。
2. 總菌落數在攝氏三十七度培養二十四小時後，每公撮不得超過五百CFU。
3. 公告內容僅代表當月當次抽驗結果，若不合格則違反苗栗縣營業衛生管理自治條例第12條水質規定，依同法第十六條規定，將通知業者限期改善，屆期未改善者(複查不符規定者)，將依法裁處3,000元以上15,000元以下罰鍰。