

113年11月份溫泉水質微生物檢驗結果報告										
編號	區別	場所名稱	地址	場地名稱	採驗日期	報告日期	細菌數 ( $<500$ )	大腸菌數	酸鹼值ph	綜合結果
1	泰安鄉	警光山莊	泰安鄉錦水村橫龍山18號	1011湯屋	113.11.12	113.11.14	14	陰性		合格
	泰安鄉	警光山莊	泰安鄉錦水村橫龍山18號	1012湯屋	113.11.12	113.11.14	14	陰性		合格
2	泰安鄉	竹美山閣	泰安鄉錦水村9鄰35-1號	203湯屋	113.11.12	113.11.14	16	陰性		合格
	泰安鄉	竹美山閣	泰安鄉錦水村9鄰35-1號	205湯屋	113.11.12	113.11.14	6	陰性		合格
3	泰安鄉	日出溫泉	泰安鄉錦水村橫龍山34號	606湯屋	113.11.12	113.11.14	4	陰性		合格
	泰安鄉	日出溫泉	泰安鄉錦水村橫龍山34號	607湯屋	113.11.12	113.11.14	9	陰性		合格
4	泰安鄉	湯唯溫泉	泰安鄉錦水村橫龍山72-2號	大眾池	113.11.12	113.11.14	大於500	陰性		不合格
	泰安鄉	湯唯溫泉	泰安鄉錦水村橫龍山72-2號	大眾池	113.11.12	113.11.14	209	陰性		合格
5	泰安鄉	阿湯哥民宿	泰安鄉錦水村橫龍山72-2號	大眾池	113.11.12	113.11.14	27	陰性		合格
	泰安鄉	阿湯哥民宿	泰安鄉錦水村橫龍山72-2號	大眾池	113.11.12	113.11.14	21	陰性		合格
6	泰安鄉	湯悅溫泉	泰安鄉錦水村橫龍山45號	大眾池高溫池	113.11.12	113.11.14	10	陰性		合格
	泰安鄉	湯悅溫泉	泰安鄉錦水村橫龍山45號	大眾池中溫池	113.11.12	113.11.14	9	陰性		合格
7	泰安鄉	湯之美民宿	泰安鄉錦水村橫龍山59-7號	103湯屋	113.11.12	113.11.14	6	陰性		合格
	泰安鄉	湯之美民宿	泰安鄉錦水村橫龍山59-7號	102湯屋	113.11.12	113.11.14	6	陰性		合格
8	泰安鄉	騰龍溫泉山莊	泰安鄉錦水村橫龍山5號	6號湯屋	113.11.18	113.11.20	7	陰性		合格
	泰安鄉	騰龍溫泉山莊	泰安鄉錦水村橫龍山5號	9號湯屋	113.11.18	113.11.20	1	陰性		合格
9	泰安鄉	錦水溫泉飯店	泰安鄉錦水村橫龍山72號	113.11.18 停業						
	泰安鄉	錦水溫泉飯店	泰安鄉錦水村橫龍山72號							
10	泰安鄉	虎山溫泉	泰安鄉錦水村圓墩73-1號	小池	113.11.18	113.11.20	5	陰性		合格
	泰安鄉	虎山溫泉	泰安鄉錦水村圓墩73-1號	大池	113.11.18	113.11.20	7	陰性		合格
11	泰安鄉	瑪懷舒溫泉館	泰安鄉錦水村圓墩39-6號	122	113.11.18	113.11.20	188	陰性		合格
	泰安鄉	瑪懷舒溫泉館	泰安鄉錦水村圓墩39-6號	123	113.11.18	113.11.20	247	陰性		合格
12	泰安鄉	友泰民宿溫泉會館	泰安鄉錦水村圓墩46-2號	103	113.11.18	113.11.20	190	陰性		合格
	泰安鄉	友泰民宿溫泉會館	泰安鄉錦水村圓墩46-2號	105	113.11.18	113.11.20	182	陰性		合格
13	泰安鄉	泰安觀止溫泉	泰安鄉錦水村圓墩58號	瀑外H1	113.11.18	113.11.20	0	陰性		合格
	泰安鄉	泰安觀止溫泉	泰安鄉錦水村圓墩58號	瀑外H2	113.11.18	113.11.20	0	陰性		合格
14	泰安鄉	翩翩泰安溫泉	泰安鄉錦水村11鄰圓墩86之6號	113.11.18維修						
	泰安鄉	翩翩泰安溫泉	泰安鄉錦水村11鄰圓墩86之6號							
15	南庄鄉	東江農業股份有限公司	苗栗縣南庄鄉南江村3鄰東江31-6號	高溫池	113.11.20	113.11.25	大於500	陰性		不合格
	南庄鄉	東江農業股份有限公司	苗栗縣南庄鄉南江村3鄰東江31-6號	按摩池	113.11.20	113.11.25	大於500	8		不合格
16	苑裡鎮	享沐時光旅館有限公司	苑裡鎮石鎮里錦山8鄰8-1號	房號211	113.11.13	113.11.15	5	陰性		合格
	苑裡鎮	享沐時光旅館有限公司	苑裡鎮石鎮里錦山8鄰8-1號	房號212	113.11.13	113.11.15	1	陰性		合格
17	大湖區	石壁民宿	苗栗縣大湖鄉富興村法雲寺5-3號	209湯屋	113.11.25	113.11.27	6	陰性		合格
	大湖區	石壁民宿	苗栗縣大湖鄉富興村法雲寺5-3號	209湯屋	113.11.25	113.11.27	6	2		不合格
18	大湖區	石風民宿	苗栗縣大湖鄉富興村6鄰水尾5-10號	吟風樓201	113.11.25	113.11.27	大於500	陰性		不合格
	大湖區	石風民宿	苗栗縣大湖鄉富興村6鄰水尾5-10號	賞楓樓101	113.11.25					

1. 大腸桿菌:每100公撮(ML)池水含量應低於1CFU或(1.1MPN)

2. 總落菌數：每1公撮(ML)應低於500CFU

3. 102年1月1日起公告內容僅代表當月當次抽驗結果，若不合格亦違反苗栗縣營業衛生管理自治條例第十五條第一項第七款(或第十二條第一項第十一款)水質規定，依同法第十六條規定，衛生局將行文通知業者限期改善，屆期未改善者(複查仍不符規定者)，衛生局將予行政裁處3000以上15000元以下罰鍰。