

114年2月份溫泉水質微生物檢驗結果報告

鄉鎮	場所名稱	地址	場地名稱	採驗日期	報告日期	總菌落數 (<500CFU)	大腸桿菌數 (陰性)	綜合結果
泰安鄉	湯悅溫泉會館	苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山45號	大眾池 (高溫池)	1140205	1140208	>500	陰性	不合格
泰安鄉	湯悅溫泉會館	苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山45號	大眾池 (中溫池)	1140205	1140208	86	陰性	合格

1. 大腸桿菌數在每一百公撮水中，不得有陽性反應。
2. 總菌落數在攝氏三十七度培養二十四小時後，每公撮不得超過五百CFU。
3. 公告內容僅代表當月當次抽驗結果，若不合格則違反苗栗縣營業衛生管理自治條例第12條水質規定，依同法第十六條規定，將通知業者限期改善，屆期未改善者(複查不符規定者)，將依法裁處3,000元以上15,000元以下罰鍰。