

113年12份游泳池水質微生物檢驗結果報告

編號	區別	場所名稱	地址	場地名稱	採驗日期	報告日期	細菌數 (<500)	大腸菌 數	自由有效餘氯	酸鹼值ph	綜合結果
1	苗栗市	大同國小游泳池	苗栗市大同路50號	大池	113.12.04	113.12.04					
	苗栗市	大同國小游泳池	苗栗市大同路50號	SPA池	113.12.04	113.12.04			0.69		合格
2	苗栗市	巨蛋游泳池	苗栗市國華路1121號	大池	113.12.04	113.12.04			0.59		合格
	苗栗市	巨蛋游泳池	苗栗市國華路1121號	SPA池	113.12.04	113.12.04				7.24	合格
3	竹南鎮	竹南運動公園游泳池	竹南鎮新南里永貞路二段198號								
	竹南鎮	竹南運動公園游泳池	竹南鎮新南里永貞路二段198號								
4	頭份鎮	水活力游泳池企業社	苗栗縣頭份市忠孝二路3號								
	頭份鎮	水活力游泳池企業社	苗栗縣頭份市忠孝二路3號								
5	公館鄉	公館鄉立游泳池	公館鄉仁愛路2段35號								
	公館鄉	公館鄉立游泳池	公館鄉仁愛路2段35號								
6	三義鄉	三義鄉立游泳池	三義鄉雙潭村9鄰雙連潭110-6號								
	三義鄉	三義鄉立游泳池	三義鄉雙潭村9鄰雙連潭110-6號								
7	苑裡鎮	苑裡鎮立游泳池	苑裡鎮中正路1段32號								
	苑裡鎮	苑裡鎮立游泳池	苑裡鎮中正路1段32號								
8	獅潭鄉	獅潭國中游泳池	苗栗縣獅潭鄉新店村21號								
	獅潭鄉	獅潭國中游泳池	苗栗縣獅潭鄉新店村21號								
9	大湖鄉	大湖國小游泳池	大湖鄉中正路育英街11號								
	大湖鄉	大湖國小游泳池	大湖鄉中正路育英街11號								
10	泰安鄉	泰安士林國民小學	泰安鄉士林村5鄰26號								
	泰安鄉	泰安士林國民小學	泰安鄉士林村5鄰26號								
11	銅鑼鄉	銅鑼國小游泳池	苗栗縣銅鑼鄉文化街1號								
	銅鑼鄉	銅鑼國小游泳池	苗栗縣銅鑼鄉文化街1號								

<=小於>=大於

1. 大腸桿菌:每100公撮(ML)池水含量應低於1CFU或(1.1MPN)

2. 總落菌數:每1公撮(ML)應低於500CFU

3. 102年1月1日起公告內容僅代表當月當次抽驗結果，若不合格亦違反苗栗縣營業衛生管理自治條例第十五條第一項第七款(或第十二條第一項第十一款)水質規定，依同法第十六條規定，衛生局將行文通知業者限期改善，屆期末改善者(複查仍不符規定者)，衛生局將予行政裁處3000以上15000元以下罰